
L5
100E
2K2
C
1K
Q3
470E
D
220E
100P
10E
220P
120K
Q8
Q11
50uF
Q9
22E
10P
T2
K
VR100E
0.001
1uF
Q10
4K7
10K
Q4
120K
100p
IC1
G V T R
POWER CON
L S
Tune
Fine T
56P
10P
220K
ZD36V
L4
10E 100E
9V ZD
Q5
Q6
Q7
Q14
T1
T3
Rx Ant
To PA
L1
L2
L3
2p2
68p
10p
Q1
Q13
Q2
Q12
560P
1 2 3 4 5